

Revisiun parziela da la ledscha da fabrica

Zona d`explotaziun da materiel e da deposit materiel (Art. 32)

radunanza cumünela

Decis da la radunanza cumünela dals:

Il president cumünel:


Il chanzlist:

Approvo da la regenza dals:

RB:

Il president:

Il chancelier:



Indicaziun

Normel = Text da ledscha leghelmaing valabel

Cotschen = Müdamaint u cumplettaziun

Stricho = eliminaziun

Zona d`explotaziun da materiel e da deposit da materiel

art. 32

- 1 La zona d'explotaziun da materiel e da deposit da materiel cumpiglia surfatschas chi sun destine-das a l'explotaziun da minerels natürels scu crappa, gera, sablun, belma ed otras materias prümas minerelas ~~scu eir a la creaziun d'üna deponia da materias inertas per alluntaner materiel net da sechevamaint, sbudeda e rumida.~~ e cumpiglia surfatschas chi sun previsas per deposit da materiel da deponia tip A e B tenor ledschas superiuras da la federaziun.
- 2 Edifizis ed implaunts chi servan directamaing a la gestiun d'explotaziun u a l'elavuraziun dal mate-riel guadagno al lö u sun indispensabels per la gestiun da la deponia paun gnir permiss per la düreda da la gestiun.
- 3 La concepziun dal territori d'explotaziun e da deposit zieva la terminaziun da l'explotaziun resp. dal depositer materiel u da singulas etappas sun fixedas i'l plan da furmaziun generel. La vschinaun-cha po pretender üna garanzia adatteda (deposit lio a l'intent) pels mezs finanziaels chi sun neces-saris per la recultivaziun.
- 4 Per la fabrica, la gestiun e'l mantegnimaint da la deponia scu eir per la terminaziun e sia garanzia velan dal rest las prescripziuns federelas e chantunelas respectivas. Arsalvos restan surtuot ils permiss necessaris da l'uffizi chantunel per la natüra e l'ambiaint.

